



เจาะสำรวจชั้นดิน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการออกแบบโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู
อ่างเก็บน้ำบ้านพุพระ หมู่ที่ ๙ ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี



วันที่ ๑๔-๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิเคราะห์และทดสอบวัสดุ ส่วนสำรวจและออกแบบ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๗ ได้เข้าพื้นที่
เจาะสำรวจชั้นดิน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการออกแบบโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำบ้านพุพระ หมู่ที่ ๙ ตำบลช่องด่าน
อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี (อ่างที่จะสร้างใหม่) ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย
จังหวัดกาญจนบุรี

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๗

ที่ตั้ง ๑๙๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี