

# กรมทรัพยากรน้ำ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



## กพน.2 ลงพื้นที่ตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยอาคารและสิ่งปลูกสร้างตําแหล่งน้ำ ขับเคลื่อนความร่วมมือกับวิศวกรรมสถานฯ และสภาวิศวกร โครงการอ่างเก็บน้ำท่าแซะ ตำบลท่าเคย อำเภوتاฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 30 กันยายน 2566 นายธีระชุน บุญสิทธิ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมด้วย  
นายนิทัศน์ พรหมพันธุ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ 2 (กพน.2) นายประยุทธ์ ไกรปราบ ผู้อำนวยการ  
กองพัฒนาแหล่งน้ำ 1 และนายสุทัศน์ นุ้ยเล็ก ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8 และคณะเจ้าหน้าที่  
กรมทรัพยากรน้ำ และรศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะอุปนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และคณะอาจารย์  
วิศวกรรมสถานฯ และสภาวิศวกร ลงพื้นที่ตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของอาคารและสิ่งปลูกสร้าง  
ด้านแหล่งน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำท่าแซะ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าเคย อำเภوتاฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในเขต  
รับผิดชอบของ สกน. 10 ซึ่งโครงการดังกล่าว เชื้อนมีสภาพทั่วไปปกติ ฝวกอนกรีตกำแพงและ  
พื้นทางน้ำเข้าถูกกัดเซาะหลุดร่อนตามการใช้งาน มีน้ำท่วมขังบริเวณอ่างน้ำนิ่ง  
และลำรางระบายน้ำคลองส่งน้ำมีขนาดเล็กและดินถมอุดตัน จนไม่มีสภาพ  
เป็นคลองส่งน้ำ อีกทั้งรองอธิบดีฯ ได้ให้แนวทางการพัฒนาโครงการ เพื่อให้ชุมชน  
มีรายได้ และเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป



Facebook



Website

