กรมทรัพยากรน้ำ
DWR NEWS

กรมทรัพยากรน้ำ วสท. และสภาวิศวกร ร่วมลงพื้นที่โครงการ อ่างเก็บน้ำท่าแซะ ต.ท่าเคย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี

ผู้ร่วมลงพื้นที่ประกอบด้วย

- นายธีระชุณ บุญสิทธิ์
  รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
- รศ. สิริวัฒน์ ไชยชนะ
  อุปนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
  ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
- นายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์
  กรรมการบริการวิชาการ วสท.
- รศ.ดร. สราวุธ จริตงาม
  อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- รศ. มนัส อนุศิริ
  อดีตคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
- ผศ.ดร. จุฑามาศ ลักษณะกิจ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
- นายประยุทธ์ ไกรปราบ
  ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ 1
- นายสุทัศน์ นุ้ยเล็ก
  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8
- นางสาวพสชนัน สุภาคกุลธร
  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- นายนิทัศน์ พรมพันธุ์
  ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ 2
- นายสัณห์ เข็มประสิทธิ์
  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบการอนุรักษ์
  พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ
- นายสรศักดิ์ ใจประเสริฐ
  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบการอนุรักษ์แหล่งน้ำ
- เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8
  เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 10
  เจ้าหน้าที่กองพัฒนาแหล่งน้ำ 1
  เจ้าหน้าที่กองพัฒนาแหล่งน้ำ 2

วันที่ 30 กันยายน 2566

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และสภาวิศวกร ภายใต้คณะทำงานในการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยอาคารและสิ่งปลูกสร้างด้านแหล่งน้ำ ร่วมลงพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำท่าแซะ ต.ท่าเคย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของอาคารและสิ่งปลูกสร้างด้านแหล่งน้ำเพื่อใช้กำหนดแนวทางในการปรับปรุงและบำรุงรักษาให้มีใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิศวกรรม เพิ่มขีดความสามารถให้วิศวกรรุ่นใหม่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป

อ่างเก็บน้ำท่าแซะ สร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ 2528 ปัจจุบันมีดินตะกอนมาทับถมภายในอ่างทำให้ไม่ได้กักเก็บน้ำได้ตามความจุเดิมและอาคารระบายน้ำล้นเกิดความชำรุดเสียหายโดยผิวคอนกรีตกำแพงและพื้นรางเทถูกน้ำกัดเซาะหลุดร่อนตามสภาพการใช้งาน ส่งผลให้มีน้ำไหลออกตามรอยรั่ว ในช่วงฤดูแล้งจะขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคและการเกษตร ปัจจุบันการเกษตรในพื้นที่โดยรอบอ่างมีการเปลี่ยนแปลงพืชในการเพาะปลูกจากเดิมเป็นพืชเศรษฐกิจเช่นทุเรียน ส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำมีปริมาณเพิ่มขึ้น ซึ่งแนวทางการบำรุงรักษาปรับปรุงซ่อมแซมเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของอ่างเก็บน้ำท่าแซะประกอบด้วยการซ่อมสร้างอาคารระบายน้ำล้น การขุดลอกดินตะกอนภายในอ่างเก็บน้ำ การก่อสร้างอาคารบังคับน้ำและท่อส่งน้ำการสร้างฝายกักเก็บน้ำพร้อมขุดลอกคลองท่าแซะ