



บันทึกข้อความ

ผอ.สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๕
เลขที่รับ ๑๓๓๕
วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๕
เวลา ๑๕.๐๐

ส่วนราชการ ส่วนบริหารจัดการน้ำ โทร. ๐ ๔๔๙๒ ๐๒๕๖

ที่ ทส ๐๖๑๕.๕/๔๕๓

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติราคากลาง การซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำขนาด ๑๒ นิ้ว

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ สทท.๕/๙๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ ได้แต่งตั้งผู้มีรายชื่อข้างท้ายให้กำหนดราคากลางการซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำขนาด ๑๒ นิ้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วัน นับแต่ได้รับแจ้ง

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางการซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำขนาด ๑๒ นิ้ว จำนวน ๑๖ เครื่อง เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยอ้างอิงจากการสืบราคาจากผู้ประกอบการ จำนวน ๓ ราย ได้แก่

๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกลัสยาม เทรดดิ้ง
๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงหา ๒๐๑๓ กรุป
๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี บี เอ็น เทรดดิ้ง

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำขนาด ๑๒ นิ้ว จำนวน ๑๖ เครื่อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารจัดการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เห็นควรอนุมัติราคากลาง ดังรายละเอียดแนบ เพื่อดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายบุญชู กองสุข)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายบัญชา รัฐสมุทร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกริชเพชร เดชโยธิน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

อนุมัติ

(ลายเซ็น)

๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๕

(นายเชาว์ สวัสดิ์พุทธา)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๕ ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

ราคากลางการซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว จำนวน 16 เครื่อง

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 กรมทรัพยากรน้ำ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน
1	สบจ. 4320-002-0001-150				
	1. ซ่อมระบบไฟควบคุมเครื่อง	1	ชุด	15,500	15,500
	2. เปลี่ยนห่วงลากเทรลเลอร์	1	อัน	5,500	5,500
	3. ล้างหม้อน้ำ	1	ลูก	1,500	1,500
	4. ล้างถังน้ำมัน	1	รายการ	1,500	1,500
	5. ถ่ายน้ำมันเครื่อง	1	รายการ	1,680	1,680
	รวม				25,680
2	สบจ. 4320-002-0001-151				
	1. เปลี่ยนยางนอก+ยางใน 7.50-16	2	เส้น	7,100	14,200
	2. เปลี่ยนหม้อพักท่อไอเสีย	1	ลูก	4,500	4,500
	3. ล้างหม้อน้ำ	1	ลูก	1,500	1,500
	4. ล้างถังน้ำมัน	1	ลูก	1,500	1,500
	5. ถ่ายน้ำมันเครื่อง	1	รายการ	1,680	1,680
	รวม				23,380
3	สบจ. 4320-002-0001-152				
	1. เปลี่ยนหม้อพักท่อไอเสีย	1	ลูก	4,500	4,500
	2. ล้างหม้อน้ำ	1	ลูก	1,500	1,500
	3. ล้างถังน้ำมัน	1	ลูก	1,500	1,500
	4. ถ่ายน้ำมันเครื่อง	1	รายการ	1,680	1,680
	5. ซ่อมระบบไฟควบคุมเครื่อง	1	ชุด	15,500	15,500
	6. เปลี่ยนล้อหน้าเทรลเลอร์	1	อัน	4,500	4,500
	7. เปลี่ยนขาตั้งด้านข้างเทรลเลอร์	2	อัน	4,500	9,000
	รวม				38,180
4	สบจ. 4320-002-0001-154				
	1. เปลี่ยนล้อหน้าเทรลเลอร์	1	อัน	4,500	4,500
	2. เปลี่ยนหม้อพักท่อไอเสีย	1	อัน	4,500	4,500
	3. เปลี่ยนฝาเติมน้ำพร้อมบอลลาลว ขนาด 2 นิ้ว	1	ชุด	3,800	3,800
	4. ซ่อมระบบไฟควบคุมเครื่อง	1	ชุด	15,500	15,500
	5. ซ่อมไดชาร์ต ขนาด 24 V	1	ลูก	11,500	11,500
	6. ถ่ายน้ำมันเครื่อง	1	รายการ	1,680	1,680

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน
	7. ล้างถังน้ำมัน	1	รายการ	1,500	1,500
	รวม				42,980
5	สบจ. 4320-002-0001-155				
	1. เปลี่ยนขาค้ำด้านข้างเทรลเลอร์	2	อัน	4,500	9,000
	2. เปลี่ยนหม้อพักท่อไอเสีย	1	ลูก	4,500	4,500
	3. ซ่อมระบบไฟควบคุมเครื่อง	1	ชุด	15,500	15,500
	4. ล้างหม้อน้ำ	1	ลูก	1,500	1,500
	6. ถ่ายน้ำมันเครื่อง	1	รายการ	1,680	1,680
	7. ล้างถังน้ำมัน	1	รายการ	1,500	1,500
	8. ซ่อมเปลี่ยนบอลลวาล์ว ขนาด 2 นิ้ว	1	อัน	3,500	3,500
	รวม				37,180
6	สบจ. 4320-002-0001-156				
	1. เปลี่ยนยางนอก+ยางใน 7.50-16	2	เส้น	7,100	14,200
	2. เปลี่ยนฝาเติมน้ำพร้อมบอลลวาล์ว ขนาด 2 นิ้ว	1	ชุด	3,800	3,800
	3. ซ่อมไดสตาร์ท ขนาด 24 V	1	ลูก	11,500	11,500
	4. เปลี่ยนหม้อพักท่อไอเสีย	1	ลูก	4,500	4,500
	5. ล้างหม้อน้ำ	1	ลูก	1,500	1,500
	6. ถ่ายน้ำมันเครื่อง	1	รายการ	1,680	1,680
	7. ล้างถังน้ำมัน	1	รายการ	1,500	1,500
	รวม				38,680
7	สบจ. 4320-002-0001-159				
	1. เปลี่ยนยางนอก+ยางใน 7.50-16	2	เส้น	7,100	14,200
	2. เปลี่ยนขาค้ำด้านข้างเทรลเลอร์	2	อัน	4,500	9,000
	3. ซ่อมชุดยกเทรลเลอร์	1	อัน	5,000	5,000
	4. ล้างหม้อน้ำ	1	ลูก	1,500	1,500
	5. ซ่อมบังโคลนซ้าย	1	ข้าง	2,500	2,500
	6. เปลี่ยนหม้อพักท่อไอเสีย	1	ลูก	4,500	4,500
	7. เปลี่ยนฝาเติมน้ำพร้อมบอลลวาล์ว ขนาด 2 นิ้ว	1	ชุด	3,800	3,800
	8. เปลี่ยนล้อหน้าเทรลเลอร์	1	อัน	4,500	4,500
	9. ซ่อมระบบไฟควบคุมเครื่อง	1	ชุด	15,500	15,500
	10. ถ่ายน้ำมันเครื่อง	1	รายการ	1,680	1,680
	11. ล้างถังน้ำมัน	1	รายการ	1,500	1,500
	รวม				63,680

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน
8	สบจ. 4320-002-0001-160				
	1. เปลี่ยนล้อหน้าเทรลเลอร์	1	อัน	4,500	4,500
	2. ล้างหม้อน้ำ	1	ลูก	1,500	1,500
	3. เปลี่ยนบอลลวาล์ว ขนาด 2 นิ้ว	1	ตัว	3,500	3,500
	4. ซ่อมระบบไฟควบคุมเครื่อง	1	ชุด	15,500	15,500
	5. เปลี่ยนหม้อพักท่อไอเสีย	1	ลูก	4,500	4,500
	6. เปลี่ยนเสื้อกรองอากาศ	1	ลูก	8,500	8,500
	7. เปลี่ยนท่วงลากเทรลเลอร์	1	อัน	5,500	5,500
	8. เปลี่ยนขาตั้งด้านข้างเทรลเลอร์	2	อัน	4,500	9,000
	9. ล้างถังน้ำมัน	1	รายการ	1,500	1,500
	10. ถ่ายน้ำมันเครื่อง	1	รายการ	1,680	1,680
	รวม				55,680
9	สบจ. 4320-002-0001-161				
	1. เปลี่ยนยางนอก+ยางใน 7.50-16	2	เส้น	7,100	14,200
	2. เปลี่ยนล้อหน้าเทรลเลอร์	1	อัน	4,500	4,500
	3. ซ่อมชุดยกเทรลเลอร์	1	อัน	5,000	5,000
	4. ล้างหม้อน้ำ	1	ลูก	1,500	1,500
	5. เปลี่ยนหม้อพักท่อไอเสีย	1	ลูก	4,500	4,500
	6. ซ่อมระบบไฟควบคุมเครื่อง	1	ชุด	15,500	15,500
	7. ล้างถังน้ำมัน	1	รายการ	1,500	1,500
	8. ถ่ายน้ำมันเครื่อง	1	รายการ	1,680	1,680
	รวม				48,380
10	สบจ. 4320-002-0001-162				
	1. ซ่อมระบบไฟควบคุมเครื่อง	1	ชุด	15,500	15,500
	2. เปลี่ยนหม้อพักท่อไอเสีย	1	ลูก	4,500	4,500
	3. เปลี่ยนขาตั้งด้านข้างเทรลเลอร์	2	อัน	4,500	9,000
	4. เปลี่ยนล้อหน้าเทรลเลอร์	1	อัน	4,500	4,500
	5. ล้างหม้อน้ำ	1	ลูก	1,500	1,500
	6. ถ่ายน้ำมันเครื่อง	1	รายการ	1,680	1,680
	7. ล้างถังน้ำมัน	1	รายการ	1,500	1,500
	รวม				38,180
11	สบจ. 4320-002-0001-163				
	1. เปลี่ยนหม้อพักท่อไอเสีย	1	ลูก	4,500	4,500

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน
	2. ล้างหม้อน้ำ	1	ลูก	1,500	1,500
	3. ล้างถังน้ำมัน	1	ลูก	1,500	1,500
	4. ถ่ายน้ำมันเครื่อง	1	รายการ	1,680	1,680
	5. ซ่อมระบบไฟควบคุมเครื่อง	1	ชุด	15,500	15,500
	6. เปลี่ยนล้อหน้าเทรลเลอร์	1	อัน	4,500	4,500
	7. เปลี่ยนขาตั้งด้านข้างเทรลเลอร์	2	อัน	4,500	9,000
	รวม				38,180
12	สบจ. 4320-002-0001-164				
	1. เปลี่ยนล้อหน้าเทรลเลอร์	1	อัน	4,500	4,500
	2. ซ่อมชุดยกเทรลเลอร์	1	อัน	5,000	5,000
	3. เปลี่ยนซีลคอกหน้า,ซีลคอกหลังเครื่องยนต์	2	ชุด	1,800	3,600
	4. ซ่อมระบบไฟควบคุมเครื่อง	1	ชุด	15,500	15,500
	5. เปลี่ยนหม้อพักท่อไอเสีย	1	ลูก	4,500	4,500
	6. ล้างหม้อน้ำ	1	ลูก	1,500	1,500
	7. ล้างถังน้ำมัน	1	รายการ	1,500	1,500
	8. ถ่ายน้ำมันเครื่อง	1	รายการ	1,680	1,680
	รวม				37,780
13	สบจ. 4320-002-0001-165				
	1. เปลี่ยนยางนอก+ยางใน 7.50-16	2	เส้น	7,100	14,200
	2. เปลี่ยนล้อหน้าเทรลเลอร์	1	อัน	4,500	4,500
	3. เปลี่ยนห่วงลากเทรลเลอร์	1	อัน	5,500	5,500
	4. เปลี่ยนหม้อพักท่อไอเสีย	1	ลูก	4,500	4,500
	5. เปลี่ยนลูกยางยอยปั้มน้ำ	1	ชุด	3,800	3,800
	6. เปลี่ยนฝาเติมน้ำพร้อมบอวลวาล์ว ขนาด 2 นิ้ว	1	ชุด	3,800	3,800
	7. ซ่อมระบบไฟควบคุมเครื่อง	1	ชุด	15,500	15,500
	8. เปลี่ยนฝาปิดที่เติมน้ำมันเครื่อง	1	อัน	340	340
	9. ถ่ายน้ำมันเครื่อง	1	รายการ	1,680	1,680
	10. ล้างถังน้ำมัน	1	รายการ	1,500	1,500
	รวม				55,320
14	สบจ. 4320-002-0001-166				
	1. ซ่อมชุดยกเทรลเลอร์	1	อัน	5,000	5,000
	2. เปลี่ยนขาตั้งด้านข้างเทรลเลอร์	2	อัน	4,500	9,000
	3. เปลี่ยนล้อหน้าเทรลเลอร์	1	อัน	4,500	4,500

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน
	4. เปลี่ยนหม้อพักท่อไอเสีย	1	ลูก	4,500	4,500
	5. ซ่อมระบบไฟควบคุมเครื่อง	1	ชุด	15,500	15,500
	6. ล้างถังน้ำมัน	1	รายการ	1,500	1,500
	7. ล้างหม้อน้ำ	1	ลูก	1,500	1,500
	8. ถ่ายน้ำมันเครื่อง	1	รายการ	1,680	1,680
	รวม				43,180
15	สบจ. 4320-002-0001-167				
	1. เปลี่ยนขาตั้งด้านข้างเทรลเลอร์	2	อัน	4,500	9,000
	2. เปลี่ยนฝาเติมน้ำพร้อมบอลลวาล์ว ขนาด 2 นิ้ว	1	ชุด	3,950	3,950
	3. ซ่อมระบบไฟควบคุมเครื่อง	1	ชุด	15,500	15,500
	4. เปลี่ยนหม้อพักท่อไอเสีย	1	ลูก	4,500	4,500
	5. ล้างหม้อน้ำ	1	ลูก	1,500	1,500
	6. ถ่ายน้ำมันเครื่อง	1	รายการ	1,680	1,680
	7. ล้างถังน้ำมัน	1	รายการ	1,500	1,500
	รวม				37,630
16	สอน. 4330-001-0001-009				
	1. ซ่อมขาตั้งด้านหลังเทรลเลอร์	2	อัน	4,500	9,000
	2. ถ่ายน้ำมันเครื่อง	1	รายการ	680	680
	3. เปลี่ยนน้ำมันไฮดรอลิค	1	รายการ	1,680	1,680
	4. เปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง	1	ลูก	1,300	1,300
	5. เปลี่ยนกรองน้ำมันไฮดรอลิค	1	ลูก	3,250	3,250
	รวม				15,910
รวมทั้งสิ้น					640,000


(นายบุญชู กองสุข)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ประธานกรรมการ


(นายบัญชา รัฐสมุทร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ


(นายกริชเพชร เดชโยธิน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ