



สทกน.5

ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายอ่างเก็บน้ำบ้านลันแต่

วันที่ **28** กันยายน **2566**

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 5 โดยนายเชาว์ สวัสดิ์พุทรา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 5 มอบหมายให้ส่วนบำรุงรักษาแหล่งน้ำที่ 1 นครราชสีมา ลงพื้นที่ ตรวจสอบความเสียหายของอ่างเก็บน้ำบ้านลันแต่ หมู่ที่ 6 ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา เนื่องจากเกิดเหตุอุทกภัย พายุฝนตกหนัก อาคารระบายน้ำและคันดินสันอ่างถูกน้ำกัดเซาะ ชำรุดเสียหายเบื้องต้นได้ประสาน องค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา นำกระสอบทรายและเครื่องจักรกลหนัก ทำการ ช่อมแซมบริเวณที่ชำรุดเพื่อแก้ปัญหาเบื้องต้น และส่วนบำรุงรักษาแหล่งน้ำที่ 1 นครราชสีมา ได้เร่งสำรวจความเสียหายดังกล่าวเพื่อออกแบบและขอรับการสนับสนุนของงบประมาณ เพื่อการซ่อมแซมโดยเร่งด่วน

กรมทรัพยากรน้ำ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 5

47 ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

