



กรมทรัพยากรน้ำ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



ทส.สทน.5

ลงพื้นที่ตรวจสอบความชำรุด ของฝายน้ำล้น จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 นายสนอง เทพอักษรณรงค์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายเชาว์ สวัสดิ์พุทรา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 5 นายแสวง คะเรียงรัมย์ นายช่างโยธาชำนาญงาน พร้อมผู้นำท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้าน และราษฎร ลงพื้นที่ตรวจสอบความชำรุดฝายน้ำล้น 2 แห่ง ได้แก่

1) ฝายน้ำล้นบ้านยาง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ กรมทรัพยากรน้ำ ได้ก่อสร้างเมื่อปี 2546

2) ฝายน้ำล้นลำตะโคก บ้านสระยา ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ กรมทรัพยากรน้ำได้ก่อสร้างเมื่อปี 2547

โดยทั้ง 2 แห่งตรวจสอบพบบานประตูฝายเกิดความเสียหายจากการกัดกร่อนของน้ำ ทั้งนี้ สทน.5 จะดำเนินการออกแบบเพื่อซ่อมแซมและขอสนับสนุนงบประมาณ ต่อไป

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 5

47 ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000