



## ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานี CCTV

สท.น.  
10

วันที่ 24 เมษายน 2567 เจ้าหน้าที่ส่วนอุทกวิทยาที่ 1 สุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบถ่ายทอดและส่งข้อมูลแบบสัญญาณภาพชนิดกล้องหมุนได้ (CCTV) บริเวณสะพานนริศ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เนื่องจากสถานีขัดข้องไม่สามารถส่งสัญญาณได้ ทั้งนี้ได้ประสานกับเจ้าหน้าที่กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ กรมทรัพยากรน้ำ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาให้สถานีสามารถใช้งานได้เป็นปกติต่อไป

