



สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๗ ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่อ่างเก็บน้ำลำห้วยยวย
หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี



วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗

นายเวสารัช โสภณดิเรกรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๗ มอบหมายให้ส่วนสำรวจและออกแบบ ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่อ่างเก็บน้ำลำห้วยยวย หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสาและผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗ โดยการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าสภาพอ่างเก็บน้ำมีหลุมยุบ น้ำรั่วซึม และพื้นลาดหน้าเขื่อนมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นตลอดแนว และอยู่ในสภาพทรุดโทรม ส่งผลต่อความมั่นคงแข็งแรง รวมถึงความสามารถในการเก็บกักน้ำ คณะผู้ตรวจสอบจึงมีความเห็นร่วมกันในการ ศึกษา สำรวจ ออกแบบ เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำลำห้วยยวย เพื่อความมั่นคงแข็งแรง และเก็บกักน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๗

ที่ตั้ง ๑๙๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี