




สทบ.4

ออกปฏิบัติงานซ่อมแซมเสาวัดระดับน้ำ และซ่อมแซมบำรุงรักษาสถานีอุตุนิยมวิทยา

วันที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2567 นายชชาติ นารอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนอุทกวิทยา ออกปฏิบัติงานซ่อมแซมเสาวัดระดับน้ำ สํารวจเพื่อจัดทำแผนที่รูปตัดขวางลำน้ำ (Cross Section) ของสถานีอุทกวิทยา และซ่อมแซมบำรุงรักษาสถานีอุตุนิยมวิทยา ในเขตจังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดขอนแก่น

โดยในช่วงฤดูฝนปีที่ผ่านมา จะมีเสาวัดระดับน้ำชำรุด สูญหาย จากความแรงของกระแสน้ำ หรือจากเหตุการณ์อุทกภัย จึงต้องดำเนินการซ่อมแซม ปรับปรุง เพื่อให้เสาวัดระดับน้ำ มีสภาพสมบูรณ์ มั่นคง แข็งแรง สามารถเก็บข้อมูลระดับน้ำประจำวันได้อย่างถูกต้อง ตามมาตรฐานทางอุทกวิทยา และการสำรวจเพื่อจัดทำแผนที่รูปตัดขวางลำน้ำ เพื่อทราบลักษณะทางกายภาพ และสภาพการเปลี่ยนแปลงท้องน้ำของลำน้ำในแต่ละปี

“ มุ่งผลสัมฤทธิ์ จัดบริการ ประชาชน สำนึกดี ”



ส่วนอุทกวิทยา โทรศัพท์ : 0 4322 1714

<https://sites.google.com/view/khonkaenhydrology>

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำชีล่าสุด