



วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2567

กรมทรัพยากรน้ำ กองการจัดสรรน้ำ

ตรวจกำกับการประกอบกิจการประปาสำปทาน

นายนิติพันธุ์ ตรงการดี ผู้อำนวยการกองการจัดสรรน้ำ

มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนอนุญาตประปาสำปทาน กองการจัดสรรน้ำ
พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ กสจ.ภูเก็ต และ สท.น.10 ร่วมลงพื้นที่ตรวจกำกับ
การประกอบกิจการประปาสำปทานโครงการในเครือลาภภูเก็ต
จำนวน 10 โครงการ ทั้งนี้ ได้สุ่มตรวจคุณภาพน้ำประปา บางพารามิเตอร์
พบว่า ค่าคลอรีนอิสระคงเหลือ (Residual Chlorine) ต่ำกว่า
เกณฑ์ที่กำหนดของคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563
เจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้บริษัทฯ ปรับการจ่ายคลอรีน
เพื่อให้ น้ำประปาเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด



นายนิติพันธุ์ ตรงการดี
ผู้อำนวยการกองการจัดสรรน้ำ

