



ทส.ทว.

ลงพื้นที่ตรวจสอบหอดักประปาเสื่อมสภาพ อบต.กะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง



23 มกราคม 2566

นายสุทัศน์ นุ้ยเล็ก
ผู้อำนวยการ
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8

มอบหมายให้

นางกศิรินทร์ พลนาค

ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำที่ 1 สงขลา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ
ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำที่ 4 ตรัง ลงพื้นที่ตรวจสอบหอดักประปาที่เสื่อมสภาพ
ตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ได้ขอความ
อนุเคราะห์ให้สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8 รื้อ ถอน

จากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าหอดักประปา หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4
ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง นั้น เป็นหอดักเหล็กเก็บน้ำทรงกลมแป้น
ที่ก่อสร้างโดยสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดตรัง และได้ถ่ายโอนให้กับ
องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเสเป็นผู้ดูแล ตาม พรบ. กระจายอำนาจ

สภาพปัจจุบันชำรุด หอดักเหล็กผุพังอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและ
ทรัพย์สินของผู้ผ่านไปมาได้ แต่เนื่องจากเป็นทรัพย์สินและอำนาจขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล จึงได้แนะนำให้องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ดำเนินการ
จำหน่ายและรื้อถอนหอดักเหล็กเก็บน้ำทรงกลมแป้น เพื่อป้องกันความเสียหาย
ต่อชีวิตและทรัพย์สินที่อาจเกิดขึ้น

