



ทน. สน. 10



ตรวจสอบรูปตัดลำน้ำ (Cross section)
คลองสวีที่บ้านแก่งกระทิง และเข้าตรวจสอบ
สน.เตือนภัยล่วงหน้า ewrs. พื้นที่ จ.ชุมพร



วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นายศักดิ์ชัย ตันติวิวัฒน์
ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่ ๑ สุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนอุทกวิทยาที่ ๑
สุราษฎร์ธานี ชุดปฏิบัติงานภาคสนาม เข้าดำเนินการตรวจสอบ รูปตัดลำน้ำ (Cross
section) พื้นที่คลองสวีที่บ้านแก่งกระทิง ต.ทุ่งระยะ อ.สวี จ.ชุมพร และเข้า
ตรวจสอบ ซ่อม บำรุง รักษา สถานีเตือนภัยล่วงหน้า Early Warning บ้านนาสัก
ต.สวี อ.สวี จ.ชุมพร เพื่อความถูกต้องในการรายงานข้อมูลสถานการณ์น้ำ

