

กพน.๒ ตรวจสอบคุณลักษณะของสายยางสูบน้ำ

ขนาด ๒๖ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อ จำนวน ๒๒ ชุด



เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ นายนิทัศน์ พรหมพันธุ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ ๒ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นำโดยนางกานดา คูประเสริฐ ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและกรรมการฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนวิศวกรรมและเครื่องจักรกล ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณลักษณะของสายยางสูบน้ำขนาด ๒๖ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อ จำนวน ๒๒ ชุด ณ คลังสินค้า เลขที่ ๒๖ ถนนเสรีไทย เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ก่อนส่งมอบให้สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑ - ๑๑ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติและภาวะปกตินอกเขตชลประทาน

D
W
R



กรมทรัพยากรน้ำ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม