

สทท.9



ลงพื้นที่ตรวจสอบ บำรุงรักษาสถานีโทรมาตร และ CCTV จังหวัดแพร่ ร่วมกับ ทอป.



มุ่งผลสัมฤทธิ์ จัดบริการ ประสาน สามัคคี

26 เมษายน 2566



สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 9 โดย ส่วนอุทกวิทยา ที่ 2 แพร่ ร่วมกับ กองวิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์น้ำ ลงพื้นที่ตรวจสอบ บำรุงรักษาสถานีตรวจวัดสภาพน้ำ ทางไกลอัตโนมัติและระบบส่งสัญญาณภาพ (CCTV) ในพื้นที่ลุ่มน้ำยม เขตจังหวัดแพร่ ได้แก่ สถานีสะพานมหาไพรี ตำบลป่าเมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยตรวจสอบ การทำงานของระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร อุปกรณ์ตรวจวัด พร้อมทั้งทำความสะอาด บริเวณภายในตู้ควบคุม เพื่อให้สถานีมีความพร้อม ในการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ