ข่าว
NEWS
กรมทรัพยากรน้ำ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
https://www.dwr.go.th/

กรมทรัพยากรน้ำ ร่วมกับ วสท. และสภาวิศวกร

ลงพื้นที่ตรวจสอบความแข็งแรงอ่างเก็บน้ำบุมะค่า จ.นครราชสีมา

วันที่ 25 มิถุนายน 2566 นายภาดล ถาวรกฤตรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ มอบหมายให้คณะทำงานในการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัย อาคารและสิ่งปลูกสร้างด้านแหล่งน้ำร่วมระหว่าง กรมทรัพยากรน้ำ วสท. และสภาวิศวกร ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการอ่างเก็บน้ำบุมะค่า จ.นครราชสีมา โดย นายประสิทธิ์ พัวทวี (ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำ) ร่วมกับผู้แทน วสท. (อาจารย์จิรศักดิ์ ปราชโกสินทร์, รศ.ดร.สงวน วงศ์ชวลิตกุล, อาจารย์ภูสิทธิ์ กิจสกุล) นายนิทัศน์ พรหมพันธุ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ 2 นายวรภัต ธรรมประทีป ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบการพัฒนาแหล่งน้ำ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สทน. 5 และเจ้าหน้าที่ กพน 1, 2 ตรวจสอบความมั่นคง ปลอดภัย อาคารและสิ่งปลูกสร้างด้านแหล่งน้ำ เพื่อให้ข้อเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุง และบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำบุมะค่าให้มีความมั่นคง ปลอดภัย และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ