



สทบ.6 ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดก่อสร้างสถานีสูบน้ำ โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำ กระจายน้ำบ้านทุ่งเบญจา

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 นายสุเมธ สายทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6 มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ที่สวนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดก่อสร้างสถานีสูบน้ำ โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำ กระจายน้ำบ้านทุ่งเบญจา ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยมีตัวแทนสำนักก่อสร้างขนาดใหญ่ที่ 9 กรมชลประทาน นายกอบต.ทุ่งเบญจา ตัวแทนกลุ่มผู้ใช้น้ำ ร่วมลงพื้นที่ตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน

