



# กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน้ำ



## สถาน.7

### ลงพื้นที่สำรวจ ตรวจสอบการชำรุด ของหอถังสูงน้ำบาดาล

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 นายเวสารัช โสภณดิเรกรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7 มอบหมายให้ ส่วนการจัดสรรน้ำ ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหลักห้า ดำเนินการลงพื้นที่สำรวจ ตรวจสอบ ระบบประปาหมู่บ้านบาดาลขนาดใหญ่ บ้านกลางนา หมู่ 5 ตำบลหนองสองห้อง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร จากการตรวจสอบพบว่า หอถังสูง เกิดความชำรุด ทรุดเอียง และระบบประปามีได้ใช้งานแล้ว ซึ่งชุมชนมีความประสงค์ขอให้รื้อถอนระบบประปา เนื่องจากอาจเกิดอันตรายต่อประชาชน ที่อาศัยอยู่บริเวณหอถังสูง ทั้งนี้ ส่วนการจัดสรรน้ำ ได้ประสานติดต่อเจ้าของพื้นที่ ที่ตั้งระบบประปา เพื่อรวบรวมเอกสารประกอบการรื้อถอนต่อไป

ส่วนการจัดสรรน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7  
ที่ตั้ง 195 หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000