



กรมทรัพยากรน้ำ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



สทท.2 ลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบและแนะนำ วิธีการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน



วันที่ 7 กันยายน 2566

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2 โดยส่วนการจัดสรรน้ำที่ 3 นครสวรรค์ ลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบและแนะนำวิธีการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านในพื้นที่หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 10 ตำบลหนองกระเจา อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาระบบประปาหมู่บ้านชำรุดและแหล่งน้ำดิบไม่เพียงพอในการผลิตประปา ตามคำร้องขอขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจา



ส่วนการจัดสรรน้ำที่ 3 นครสวรรค์
162/1 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000



@dwr.2sb



สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

"มุ่งผลสัมฤทธิ์ จัดบริการ ประสานสามัคคี"