



กรมทรัพยากรน้ำ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



สทกน.6

ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริง

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำดอนพูน



วันที่ 20 กันยายน 2566

นายวรวิทย์ ชัยวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6 มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ และเจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำที่ 1 ปราจีนบุรี ตรวจสอบข้อเท็จจริง โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำดอนพูน หมู่ที่ 5 ตำบลดอนยอ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ทสจ.นครนายก, อบต.ดอนยอ, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณโครงการฯ เบื้องต้น อบต.ดอนยอ เจ้าของพื้นที่ ได้ดำเนินการวางท่อระบายน้ำ คสล. และเปิดร่องน้ำเพื่อให้พื้นที่ท่วมขังการระบายสามารถไหลระบายได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อบรรเทาทุกข์เบื้องต้นแล้ว