



ทว.สทว.๑๐ ตรวจสอบระบบการวัดเก็บข้อมูลน้ำฝน ซ่อมแซม สถานีเตือนภัยล่วงหน้า EWS. พื้นที่ จ.ชุมพร

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ เจ้าหน้าที่ส่วนอุทกวิทยาที่ ๑ สุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ซ่อมแซม บำรุงรักษาสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) พร้อมตรวจสอบระบบการวัดเก็บ ข้อมูลน้ำฝน และทวนสัญญาณการส่ง ข้อมูลของระบบเตือนภัยให้สามารถใช้งานได้ปกติ ที่สถานีบ้านห้วยตาสิงห์, สถานีบ้านดอนกระจ่ายอ.หลังสวน สถานีบ้านควน , สถานีบ้านโนนแจะ อ.พะโต๊ะ พื้นที่ จ.ชุมพร จำนวน ๔ สถานี ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ฯ ได้เข้าเยี่ยมประสานงานกับผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัย เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการรายงานข้อมูลน้ำฝน ตามแผนการปฏิบัติงาน ปี ๒๕๖๖

