



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรน้ำ


สกุบ.2

“ติดตาม ตรวจสอบ สถานีโทรมาตร”

วันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2566

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2 โดยส่วนอุทกวิทยาที่ 1 นครสวรรค์ ออกปฏิบัติงาน ติดตาม ตรวจสอบ ปรับปรุง บำรุงรักษา สถานีตรวจวัดสถานภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ (สถานีโทรมาตร) ในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ชัยนาท อุทัยธานี โดยดำเนินการปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ ของสถานีในเป็นระเบียบเรียบร้อย และตรวจเช็คอุปกรณ์ภายนอกสถานีให้มีความพร้อมใช้งาน เพื่อใช้ในการเฝ้าระวังและบริหารจัดการน้ำต่อไป

“มุ่งผลสัมฤทธิ์ จิตบริการ ประสาน สามัคคี ”



สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2
<http://www.facebook.com/DWR.WR02/>

ส่วนอุทกวิทยาที่ 1 นครสวรรค์ เลขที่ 323 หมู่ 1 ตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว
จังหวัดนครสวรรค์ 60230 เบอร์โทรศัพท์ 0 56 383590