



สกน.4 ลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบ เพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงแหล่งน้ำของกรมทรัพยากรน้ำ ในพื้นที่อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 13 ตุลาคม 2566 นายชูชาติ นารอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำที่ 1 ขอนแก่น ลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบ เพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงโครงการแหล่งน้ำของกรมทรัพยากรน้ำ ตลอดจนรับทราบปัญหา โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับห้วยคณฑา บ้านหนองโน หมู่ที่ 11 ตำบลหนองไฟ อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อจัดทำแผนการบำรุงรักษา แหล่งน้ำรองรับการบริหารจัดการน้ำต่อไป



มุ่งผลสัมฤทธิ์ จัดบริการ ประสานสามัคคี

ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำที่ 1 ขอนแก่น สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม