



โครงการระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ขนาดไม่น้อยกว่า 100 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
บ้านหนองทอน หมู่ที่ 4 ตำบลคอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
ก่อสร้างเสร็จเมื่อ 6 ธันวาคม 2562 04-3-006
กรมทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4
เพื่อเป็น...



สทกน.4 ลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบ เพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงแหล่งน้ำของกรมทรัพยากรน้ำ ในพื้นที่อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 17 ตุลาคม 2566 นายชูชาติ นารอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำที่ 1 ลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบ เพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงโครงการแหล่งน้ำของกรมทรัพยากรน้ำ ตลอดจนรับทราบ ปัญหาโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองทอน บ้านหนองทอน หมู่ที่ 4 ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อจัดทำแผนการบำรุงรักษาแหล่งน้ำรองรับการบริหารจัดการน้ำต่อไป



มุ่งผลสัมฤทธิ์ จัดบริการ ประสานสัมพันธ์

ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำที่ 1 ขอนแก่น สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม