

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรน้ำ




กน.สกน.2

ลงพื้นที่ตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยอาคารและสิ่งปลูกสร้าง

ด้านแหล่งน้ำ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองแขนนางน้อย
พร้อมระบบกระจายน้ำ ต.วังดาล อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
ร่วมกับ กพน.1 วสท. และสภากาชาดไทย



“บุ่งผลสันตุกะ จิตบริการ ประسان สามัคคี”



วันที่ 28 ตุลาคม 2566 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2 โดยส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ และส่วนสำรวจและออกแบบ ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยอาคารและสิ่งปลูกสร้างด้านแหล่งน้ำ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองแขนนางน้อย ตำบลวังดาล อำเภอ กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับกองพัฒนาแหล่งน้ำ 1 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และสภากาชาดไทย เพื่อตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัย พร้อมนำข้อมูลไปประกอบการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาโครงการ ในการบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำด้านการเกษตรและอุปโภค บริโภค ของประชาชน ในพื้นที่ และเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิศวกรรม เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

เลขที่ 112 บ. 9 ต.หนองยาค อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทร 036-225241

