



กรมทรัพยากรน้ำ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



สทท.6

ลงพื้นที่สำรวจความเหมาะสม โครงการด้านแหล่งน้ำ

วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566 **นายวรวิทย์ ชัยวัฒนกุล** ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6 มอบหมายให้ ส่วนสำรวจและออกแบบ เข้าดำเนินการสำรวจความเหมาะสมในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านด่าน อำเภอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ซึ่งด้วยเทศบาลตำบลบ้านด่าน ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ว่าในพื้นที่ได้ประสบปัญหาพื้นที่น้ำท่วมขัง เนื่องจากการระบายน้ำไม่ทัน ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ และทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ โดยมี ร้อยตรี เจริญชัย ม่วงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านด่าน และเจ้าหน้าที่กองช่าง ร่วมให้ข้อมูลและชี้แนวเขตตลอดระยะเวลาการสำรวจ...

"มุ่งผลสัมฤทธิ์ จัดบริการ ประสาน สามัคคี"



ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6
ส่วนสำรวจและออกแบบ ติดต่อกับ โทร.0 3721 3638-9 ต่อ 151

