



ทบ.สทบ.๑๐

ตรวจสอบระบบการจัดเก็บข้อมูลน้ำฝน ช่อมแซม บำรุงรักษา สน.เตือนภัยล่วงหน้า EWS. จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เจ้าหน้าที่ส่วนอุทกวิทยาที่ ๑ สุราษฎร์ธานี(ชุดที่๑) ลงพื้นที่ ช่อมแซม บำรุงรักษาสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) พร้อมตรวจสอบระบบการจัดเก็บข้อมูลน้ำฝนและทวนสัญญาณการส่งข้อมูลของระบบเตือนภัย ให้สามารถใช้งานได้ปกติ ที่สน.บ้านเกาะแก้ว, สน.บ้านหน้าเขา, สน.บ้านสันติสุข อ.เคียนซา , สน.บ้านหน้าเขา, สน.บ้านไต้โดน และสน.บ้านคลองกลาง อ.พระแสง พื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน ๖ สถานี ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ฯ ได้เข้าเยี่ยมประสานงานกับผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัย เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการรายงานข้อมูลน้ำฝน ตามแผนการปฏิบัติงาน ปี ๒๕๖๗

