



สกน.๑๐



## ตรวจสอบระบบการจัดเก็บข้อมูลน้ำฝน ช่วงแม่น้ำ

บำรุงรักษาสถานีเตือนภัยล่วงหน้า EWS. พื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี



วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ เจ้าหน้าที่ส่วนอุทกวิทยาที่ ๑ สุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ช่องแม่น้ำ บำรุงรักษาสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) พร้อมตรวจสอบระบบการจัดเก็บข้อมูลน้ำฝนและทวนสัญญาณการส่งข้อมูลของระบบเตือนภัย ให้สามารถใช้งานได้ปกติ ที่สถานีบ้านเขาวง , สถานีบ้านหวยหนิม อ.คีรรูณิคม , สถานีบ้านบางเมะ , สถานีบ้านคลองมุย , สถานีบ้านคลองป่าว , สถานีบ้านโพธิ์พนา และสถานีบ้านเขียวชัวญ พื้นที่ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน ๗ สถานี ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ฯ ได้เข้าเยี่ยมประสานงานกับผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัย เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการรายงานข้อมูลน้ำฝน ตามแผนการปฏิบัติงาน ปี ๒๕๖๗

