



ทอ.สน.๑๐

ตรวจสอบระบบการจัดเก็บข้อมูลน้ำฝน ช่อมแซม บำรุงรักษา สน.เตือนภัยล่วงหน้า EWS. จ.สุราษฎร์ธานี

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ เจ้าหน้าที่ส่วนอุทกวิทยาที่ ๑ สุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ ช่อมแซม บำรุงรักษาสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) พร้อมตรวจสอบ ระบบการจัดเก็บข้อมูลน้ำฝนและทวนสัญญาณการส่งข้อมูลของระบบเตือนภัย ให้สามารถใช้งานได้ปกติ ที่สน.บ้านต้นมะพร้าว อ.คีรีรัฐนิคม , สน.บ้านบางลึก, สน.บ้านบางหมาน และสน.บ้านเขี้ยวหมอน อ.พนม พื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน ๔ สถานี ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ฯ ได้เข้าเยี่ยมประสานงานกับผู้รู้ประจำสถานี เตือนภัย เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการรายงานข้อมูลน้ำฝน ตามแผนการ ปฏิบัติงาน ปี ๒๕๖๗

