



กรมทรัพยากรน้ำ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



สทน.6

ลงพื้นที่สำรวจสภาพภูมิประเทศ
โครงการด้านแหล่งน้ำ

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพร้อมระบบกระจายน้ำคลองพรหมโหด

วันพุธที่ 17 มกราคม 2567 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6 โดย **นายวรวิทย์ ชัยวัฒนกุล** ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6 มอบหมายให้ **ส่วนสำรวจและออกแบบ** เข้าดำเนินการสำรวจสภาพภูมิประเทศโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพร้อมระบบกระจายน้ำคลองพรหมโหด หมู่ที่ 2,5 ตำบลบ้านด่าน อำเภอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เนื่องจากประสบปัญหาความเดือดร้อนเรื่องการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง และเกิดน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก คลองพรหมโหดมีสภาพตื้นเขิน มีตะกอนดินทรายบริเวณหน้าฝายน้ำล้น และฝายน้ำล้นมีสภาพชำรุดไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ โดยมี **นายเหรียญชัย มาวงษ์** นายกเทศมนตรีตำบลบ้านด่าน และเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลบ้านด่าน ร่วมให้ข้อมูลและชี้แนวเขตตลอดระยะเวลาการสำรวจ...



"มุ่งผลสัมฤทธิ์ จัดบริการ ประสาน สามัคคี"

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6 ส่วนสำรวจและออกแบบ
ติดต่อ โทร.0 3721 3638-9 ต่อ 151

