




ทส. ทน. สทน.2

ส่วนอุทกวิทยาที่ 1 นครสวรรค์

ติดตาม ตรวจสอบ ปรับปรุง บำรุงรักษา
สถานีโทรมาตร

วันที่ 14-19 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2 มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ส่วนอุทกวิทยาที่ 1 นครสวรรค์ ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ติดตาม ตรวจสอบ ปรับปรุง บำรุงรักษา สถานีตรวจวัดสถานีภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ (สถานีโทรมาตร) ในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ชัยนาท อุทัยธานี เพื่อทำการทำความสะอาด บริเวณโดยรอบสถานี และดำเนินการตรวจเช็คอุปกรณ์ ระบบการทำงานของสถานีให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและครบถ้วนเพื่อใช้ในการตรวจวัด ข้อมูลด้านอุทกวิทยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป



จัดการ ประสาน สำนัคดี

มุ่งผลสัมฤทธิ์

