



สน.

10

ตรวจสอบระบบการแจ้งเตือนข้อมูลน้ำฝน ช่อมแซม  
บำรุงรักษา สน.เตือนภัยล่วงหน้า EWS. จ.สุราษฎร์ฯ

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เจ้าหน้าที่ส่วนอุทกวิทยาที่ ๑ สุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่  
ช่อมแซม บำรุงรักษาสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) พร้อมตรวจสอบ  
ระบบการแจ้งเตือนข้อมูลน้ำฝนและทวนสัญญาณการส่งข้อมูลของระบบเตือนภัย  
ให้สามารถใช้งานได้ปกติ ที่สน.บ้านบางกา ต.กะเปา , สน.บ้านเขาวง ต.บ้านยาง ,  
สน.บ้านห้วยหินิม ต.น้ำหัก , สน.บ้านไทรงามและสน.บ้านยวนสาว ค.ท่าขนอน  
อ.คีรีรัฐนิคม พื้นที่จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน ๕ สถานี ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ฯ ได้เข้าเยี่ยม  
ประสานงานกับผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัย เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการรายงาน  
ข้อมูลน้ำฝน ตามแผนการปฏิบัติงาน ปี ๒๕๖๗



มุ่งผลสัมฤทธิ์ จัดบริการ ประสาน สามัคคี

