



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรน้ำ
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

ทส. ทน. สทท. 2



โครงการสูบน้ำเชื่อมโยง
องพระองค์ไชยานุชิต-คลองชลประทานพานทอง-อ่างเก็บน้ำบางพระ
ร่วมมือ ระหว่าง กรมชลประทาน กับ การประปาส่วนภูมิภาค

โดย : ส่วนอุทกวิทยาที่ 1 นครสวรรค์

ร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 21 มีนาคม 2567

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2 โดย ส่วนอุทกวิทยาที่ 1 นครสวรรค์ และส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำที่ 1 ชัยนาท
ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เพื่อลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลภาคราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2567 ณ สถานีสูบน้ำคลองพระองค์ไชยานุชิต ตำบลเป็ริง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
เพื่อดูความพร้อมของเครื่องมือการสูบน้ำโครงการสูบน้ำท่อส่งน้ำเชื่อมโยงคลองพระองค์ไชยานุชิต-
อ่างเก็บน้ำบางพระ ซึ่งในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลประจำปีสำนักนายกรัฐมนตรี (ค.ต.ป.นร.)
มีมติให้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานในประเด็นการตรวจสอบหลัก : การบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหา
ภัยพิบัติ ประเด็นการตรวจสอบย่อย : การเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการน้ำการป้องกันบรรเทาพื้นที่
ภัยพิบัติด้านน้ำรวมถึงรับทราบปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานในประเด็นดังกล่าว ต่อไป



“มุ่งผลสัมฤทธิ์ จิตบริการ ประสาน สามัคคี”

ส่วนอุทกวิทยาที่ 1 นครสวรรค์
323 หมู่ที่ 1 ตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครสวรรค์ 60230
เบอร์โทร 0 5638 3590



สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2
www.facebook.com/DWR.WRO2

