



ติดตาม ตรวจสอบ ปรับปรุง บำรุงรักษา^{สถานีไทรมาตร}

วันที่ 22 มีนาคม 2567

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2 มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ส่วนอุทกวิทยาที่ 1 นครสวรรค์ ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ติดตาม ตรวจสอบ ปรับปรุง บำรุงรักษาสถานีตรวจวัดสถานภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ (สถานีไทรมาตร) ในเขตพื้นที่ จังหวัดนครสวรรค์ ชัยนาท อุทัยธานี เพชรบูรณ์ และเลย เพื่อทำการทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสถานีให้สะอาดเรียบร้อย และดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ระบบการทำงานของสถานีให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และครบถ้วนเพื่อการตรวจวัดข้อมูลด้านอุทกวิทยาได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ต่อไป

“บุ่งผลสัมฤทธิ์ จิตบริการ ประสาน สามัคคี”



056 383590 ส่วนอุทกวิทยาที่ 1 นครสวรรค์
เลขที่ 323 หมู่ที่ 1 ตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว
จังหวัดนครสวรรค์ 60230



สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2
www.facebook.com/DWR.WR02