

“ฝ่าวิกฤติภัยแล้ง”



กรมทรัพยากรน้ำ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทน.สทท.2

ลงพื้นที่สำรวจ พื้นที่ซีป่าขาดแคลนน้ำ
และแหล่งน้ำที่มีปริมาณน้ำน้อยกว่า 30%

บึงอ้อ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์



วันที่ 12 มีนาคม 2567 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2 มอบหมายให้ส่วนเครื่องกล ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ซีป่าขาดแคลนน้ำ และแหล่งน้ำที่มีปริมาณน้ำน้อยกว่า 30% พื้นที่ บึงอ้อ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อพิจารณาหาแนวทางการให้ความช่วยเหลือโดยมีเจ้าหน้าที่ของ อบต.นครสวรรค์ตก ร่วมลงพื้นที่ให้ข้อมูล

“มุ่งผลสัมฤทธิ์ จิตบริการ ประสาน สามัคคี”



สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2



056-383568



ส่วนเครื่องกล (นครสวรรค์) 0323 หมู่ 1
ตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว
จังหวัดนครสวรรค์ 60230

