



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรน้ำ
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2

ทส. ทน. สทน.2

ส่วนอุทกวิทยาที่ 1 นครสวรรค์

ติดตาม ตรวจสอบ ปรับปรุง บำรุงรักษา สถานีโทรมาตร

วันที่ 23-26 เมษายน 2567

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2 มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ส่วนอุทกวิทยาที่ 1 นครสวรรค์ ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ติดตาม ตรวจสอบ ปรับปรุง บำรุงรักษา สถานีตรวจวัดสถานีภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ (สถานีโทรมาตร) ในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ชัยนาท อุทัยธานี เพื่อทำการทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสถานี และดำเนินการตรวจเช็คอุปกรณ์ ระบบการทำงานของสถานีให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและครบถ้วนเพื่อใช้ในการตรวจวัดข้อมูลด้านอุทกวิทยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป



“มุ่งผลสัมฤทธิ์ จิตบริการ ประสาน สามัคคี”

ส่วนอุทกวิทยาที่ 1 นครสวรรค์

เลขที่ 323 หมู่ที่ 1 ตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว
จังหวัดนครสวรรค์ 60230 เบอร์โทรศัพท์ 0 5638 3590



สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2
www.facebook.com/DWR.WRO2