



กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



สทน.7 ข่าวประชาสัมพันธุ์

ลงพื้นที่ ตรวจสอบ และบำรุงรักษา
เครือข่ายสถานี และระบบฝักระวัง
ด้านอุทก-อุตุนิยมวิทยา
การจัดทำรูปตัดขวางลำน้ำ
(CROSS SECTION)



ระหว่างวันที่ 11 - 14 มิถุนายน 2567
นายเวสารัช โสภณดิเรกรัตน์ ผู้อำนวยการ
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7 มอบหมายให้
ส่วนอุทกวิทยา ลงพื้นที่บำรุงรักษาเครือข่าย
สถานี และระบบฝักระวังด้านอุทก-อุตุนิยมวิทยา
(การจัดทำรูปตัดขวางลำน้ำ CROSS
SECTION) ในเขตพื้นที่อำเภอปะทิว
จังหวัดชุมพร และอำเภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้สถานี
มีความพร้อมสำหรับรองรับ
สถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝน