



กองพัฒนาแหล่งน้ำ 2

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายนิทัศน์ พรหมพันธุ์
ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ 2

กพน.2

ลงพื้นที่ศึกษาระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครสกลนคร
และเทศบาลตำบลท่าแร่ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร



วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 นายนิทัศน์ พรหมพันธุ์ ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ (กอน.) รักษาการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ 2 (กพน.2) พร้อมด้วย นายประวิทย์ บุตรดีเลิศ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3 (สทน.3) และ นางสาวมนัสนันท์ ธนกุลวุฒิโรจน์ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กองพัฒนาแหล่งน้ำ 2 (กพน.2) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กพน.2 และเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร ร่วมลงพื้นที่ศึกษา ระบบบำบัดน้ำเสีย โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำ เทศบาลนครสกลนคร และระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลท่าแร่ โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักช่าง เทศบาลนครสกลนครและเทศบาลตำบลท่าแร่ และคณะ นำลงพื้นที่ศึกษาระบบบำบัดน้ำเสียและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษจากน้ำเสียชุมชนลงสู่แหล่งน้ำหนองหาร และหาแนวทางอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำต่อไป



กองพัฒนาแหล่งน้ำ 2



ชั้น 5 อาคารกรมทรัพยากรน้ำ 180/3 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

0-2298-6602



Facebook



Website