



กรมทรัพยากรน้ำ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

ลงพื้นที่สำรวจสภาพภูมิประเทศ

โครงการในพื้นที่ตำบลหนองบัว
อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม พ.ศ.2567



สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6 โดย **นายวรวิทย์ ชัยวัฒนกุล** ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6 มอบหมายให้ ส่วนสำรวจและออกแบบ เข้าดำเนินการสำรวจภูมิประเทศในพื้นที่ตำบลหนองบัว เนื่องจากประชาชนตำบลหนองบัว ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้งเป็นประจำทุกปี และเป็นพื้นที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ เพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้งด้วยพื้นที่ตำบลหนองบัวมีลักษณะภูมิประเทศเป็นเนินและที่ราบลุ่มสลับกัน แหล่งต้นน้ำทางธรรมชาติของพื้นที่ได้มาจากคลองหนองบัวซึ่งไหลสู่คลองในพื้นที่ หมู่ที่ 3,4,5,6 และหมู่ที่ 7 แต่เนื่องจากไม่มีระบบกระจายน้ำทำให้ช่วงฤดูแล้งระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนมิถุนายนของทุกปีขาดแคลนน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตรโดยมี นายอำนาจ บัวขาว รองนายกเทศบาลหนองบัว และเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลหนองบัวร่วมให้ข้อมูลและชี้แนวเขตตลอดระยะเวลาการสำรวจ...

"มุ่งผลสัมฤทธิ์ จัดบริการ ประสาน สามัคคี"



ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6 ส่วนสำรวจและออกแบบ
ติดต่อ โทร.0 3721 3638-9 ต่อ 151

