



กรมทรัพยากรน้ำ



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

ลงพื้นที่สำรวจความเหมาะสมโครงการด้านแหล่งน้ำ

โครงการในพื้นที่ตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

ระหว่างวันที่ 7-10 ตุลาคม พ.ศ. 2567



สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6 โดย นายวรวิทย์ ชัยวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6 มอบหมายให้ ส่วนสำรวจและออกแบบ เข้าดำเนินการสำรวจความเหมาะสมในพื้นที่ตำบลเกาะกูด เนื่องจากประชาชนในตำบลเกาะกูด ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้งทุกปี เป็นพื้นที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ เพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร พื้นที่ตำบลเกาะกูดมีลักษณะภูมิประเทศเป็นเนินสลับ และมีแนวพื้นที่เป็นเกาะกลางทะเล มีแม่น้ำหลายสายซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่ไหลออกสู่ทะเล ในช่วงฤดูแล้ง น้ำทะเลจะหนุนเข้ามาตามลำคลองลำรางสาธารณะ ทำให้เกิดน้ำกร่อยหรือน้ำเค็มเข้ามาในพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง แหล่งน้ำจืดส่วนใหญ่ได้จากน้ำตกคลองเจ้าและน้ำตกคลองยายเกี ซึ่งส่วนใหญ่ไม่เพียงพอต่อความต้องการในการใช้เพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร โดยมี เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูดร่วมให้ข้อมูลและชี้แนวเขตตลอดระยะเวลาการสำรวจ...



"มุ่งผลสัมฤทธิ์ จัดบริการ ประสาน สามัคคี"



ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6

ส่วนสำรวจและออกแบบ ติดต่о โทร.0 3721 3638-9 ต่อ 151