



กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



สทช.7

ลงพื้นที่สำรวจและตรวจสอบระบบประปาหมู่บ้านชำรุด

วันที่ 17 ตุลาคม 2567

นายเวสารัช โสภณดิเรกรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7

มอบหมายให้ส่วนการจัดสรรน้ำ ลงพื้นที่ร่วมกับเทศบาลตำบลหินกอง สำรวจและตรวจสอบ
การชำรุดผุกร่อนบริเวณโคนเสาเหล็กของหอถังสูงระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่
ณ บ้านหนองรักษ์ หมู่ที่ 5 ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี