



# สกน.2

## ตรวจสอบสถานที่ใช้น้ำ-แหล่งน้ำ

ประกอบการพิจารณาขออนุญาตการใช้น้ำประเภทที่ 2  
ชอช บริษัท โชคชัยสตาร์ช จำกัด



วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2567

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2 โดยส่วนการจัดสรรน้ำที่ 3 นครสวรรค์ ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ใช้น้ำ-แหล่งน้ำ ของ บริษัท โชคชัยสตาร์ช จำกัด ในพื้นที่ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี เพื่อตรวจสอบสถานที่ใช้น้ำ แหล่งน้ำ แหล่งกักเก็บน้ำของผู้ยื่นขออนุญาตใช้น้ำว่ามีความถูกต้อง/ครบถ้วนตามรายละเอียดที่ผู้ยื่นขออนุญาตใช้น้ำกรอกข้อมูลมาในแบบคำขอรับใบอนุญาตการใช้น้ำประเภทที่สอง (แบบ ทน.2) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาดำเนินการออกใบอนุญาตใช้น้ำในขั้นตอนต่อไปตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 หมวด 4 การจัดสรรน้ำและการใช้น้ำ

"มุ่งผลสัมฤทธิ์ วิถีบริการ ประสาน สามัคคี"

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2  
ส่วนการจัดสรรน้ำที่ 3 นครสวรรค์  
162/1 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก  
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000

<http://water.dwr.go.th/wro2>  
056-802-737

