


สทก.2 ตรวจสอบสถานที่ใช้น้ำ แหล่งน้ำ

ตามคำขออนุญาตใช้น้ำประเภทที่สอง

ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุดจอก อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท



20-22 พฤศจิกายน 2567

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2 โดยส่วนการจัดสรรน้ำที่ 3 นครสวรรค์ ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ใช้น้ำ-แหล่งน้ำ ของระบบประปาหมู่บ้าน (แบบฝัดดิน) หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 4 ในพื้นที่ตำบลลุดจอก อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ตามคำขอรับใบอนุญาตใช้น้ำประเภทที่สอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุดจอก จำนวน 4 คำขอ เพื่อตรวจสอบสถานที่ใช้น้ำ แหล่งน้ำ และแหล่งกักเก็บน้ำ ว่ามีความถูกต้อง/ครบถ้วน ตามรายละเอียดในคำขอรับใบอนุญาตการใช้น้ำประเภทที่สอง (แบบ ทน.2) เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา ดำเนินการออกใบอนุญาตใช้น้ำประเภทที่สอง ในขั้นตอนต่อไปตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 หมวด 4 การจัดสรรน้ำและการใช้น้ำ



ส่วนการจัดสรรน้ำที่ 3 นครสวรรค์
162/1 หมู่ 1 ตำบลนครสวรรค์ออก
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000



สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2
<http://water.dwr.go.th/wro2>
056-802-737

