




สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๗ เจาะสำรวจชั้นดินเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการออกแบบ
โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำพุน้ำตก หมู่ที่ ๓ และโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ
แหล่งน้ำพวยายอียด หมู่ที่ ๗ ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลไทรโยค



วันที่ ๒๑-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิเคราะห์และทดสอบวัสดุ ส่วนสำรวจและออกแบบ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๗ ได้ประสานงานพื้นที่ และเจาะสำรวจชั้นดินเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการออกแบบ โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำพุน้ำตก หมู่ที่ ๓ และโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำพวยายอียด หมู่ที่ ๗ ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลไทรโยค

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๗

ที่ตั้ง ๑๙๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี