



กรมทรัพยากรน้ำ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สกน.7 ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีน้ำเสียรुकล้ำ เข้าพื้นที่ชุ่มน้ำอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์



วันที่ 24 ธันวาคม 2567 นายเวสารัช โสภณดิเรกรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7 มอบหมายให้ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำที่ 3 เพชรบุรี ลงพื้นที่ ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติบึงบัว อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีน้ำเสียรुकล้ำเข้าพื้นที่ชุ่มน้ำอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ (Ramsar Site) ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อดำเนินการตรวจสอบสถานการณ์ความเสียหายของระบบนิเวศบริเวณบึงบัวสามร้อยยอด และจัดเก็บสภาพตัวอย่างน้ำในบึงบัว เพื่อนำมาตรวจสอบคุณภาพน้ำต่อไป



มุ่งผลสัมฤทธิ์ จิตบริการ ประสานสามัคคี

ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำที่ 3 เพชรบุรี

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7

195 หมู่ 4 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี