




รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ ๒๔ ชั่วโมง

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๖๖๓๑ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๖๖๒๙ <http://www.dwr.go.th>

สถานการณ์น้ำ เวลา ๐๗.๐๐ น. วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔


๑. สภาพอากาศ (๐๑.๐๐ น.) (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา)



แผนที่อากาศ วันที่ ๑๕ พ.ย. ๒๕๕๔ เวลา ๐๑.๐๐ น.

บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนอย่างต่อเนื่อง ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ยังคงมีอากาศหนาวเย็น และมีหมอกในตอนเช้า สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่ปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ มีกำลังแรงขึ้นในช่วงวันที่ 15-16 พ.ย. นี้ ทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปและมี ฝนตกหนักบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไประวังอันตรายจากฝนตกหนักอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้บางแห่ง ส่วนอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ขอให้ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังในระยะนี้


๒. ปริมาณน้ำฝน ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔



ปริมาณฝนสูงสุดวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ (ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา)

อบต.ทรายขาว อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช	๔๑.๕ มม.
ทต.บ้านสวน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง	๓๗.๐ มม.
อบต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา	๒๗.๐ มม.
อบต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	๒๖.๐ มม.
อบต.ศรีวัง อ.ปลายพระยา จ.กระบี่	๒๕.๐ มม.

๓. พื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม (รวม ๒๒ จังหวัด)



ภาคเหนือ จ.นครสวรรค์ จ.อุทัยธานี

ภาคกลาง จ.ชัยนาท จ.สิงห์บุรี จ.อ่างทอง จ.พระนครศรีอยุธยา จ.ลพบุรี จ.สระบุรี จ.สุพรรณบุรี จ.นครปฐม จ.ปทุมธานี จ.นนทบุรี จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุบลราชธานี จ.ศรีสะเกษ จ.ร้อยเอ็ด จ.กาฬสินธุ์

ภาคตะวันออก จ.ฉะเชิงเทรา จ.นครนายก จ.ปราจีนบุรี

ภาคใต้ -

๔. สถานการณ์น้ำในประเทศ

สถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานคร

- ฝั่งธนบุรี น้ำจากนอกพื้นที่ (ศาลายา) ยังคงทะลักเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ยังไม่มีการแก้ไข
- ฝั่งพระนคร ด้านดอนเมือง จตุจักร น้ำยังคงล้นตลิ่ง การรื้อแนวกระสอบทรายยักษ์ (Big Bag) ทำให้ระดับน้ำคลองเปรมประชากรบริเวณดอนเมือง หลากสูงขึ้น ๒ ซม. ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
- ฝั่งพระนคร ด้านสายไหม คลองลาดพร้าวด้านบนยังคงล้นตลิ่ง ด้านซอยเสนานิคม วัดลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว ๕๖ ระดับน้ำในคลองทรงตัวในระดับสูงล้นตลิ่งเช่นกัน
- ฝั่งพระนคร ด้านตะวันออกน้ำในคลองแสนแสบ คลองประเวศบุรีรัมย์ ระดับน้ำเพิ่มขึ้นเล็กน้อยตลอดลำคลอง
- ระดับน้ำคลองบางซื่อ ช่วงถนนรัชดาภิเษก ระดับน้ำทรงตัว
- แม่น้ำเจ้าพระยา ที่สถานี C.๓ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี ระดับน้ำ ๑๑.๖๗ ม. ต่ำกว่าตลิ่ง ๐.๐๓ ม. มีแนวโน้มลดลง
- ที่สถานี C.๓๕ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ระดับน้ำ ๕.๑๐ ม. สูงกว่าตลิ่ง ๐.๕๒ ม. มีแนวโน้มลดลง
- คลองบางหลวง ที่สถานี C.๓๖ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ระดับน้ำ ๕.๘๕ ม. สูงกว่าตลิ่ง ๑.๘๕ เมตร
- มีแนวโน้มลดลง คลองบางบาล ที่สถานี C.๓๗ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ระดับน้ำ ๕.๑๐ ม. สูงกว่าตลิ่ง ๑.๓๐ เมตร มีแนวโน้มลดลง และที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ระดับน้ำ ๓.๗๕ ม. มีปริมาณน้ำ ๒,๘๒๓ ลบ.ม./วินาที แนวโน้มลดลง
- แม่น้ำเจ้าพระยา สถานี C.๒ ที่ค่ายจิรประวัติ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ปัจจุบันปริมาณน้ำไหลผ่าน ๒,๓๗๒ ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน ๒,๔๔๓ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) ระดับน้ำ ๒๔.๔๓ เมตร ต่ำกว่าตลิ่ง ๑.๗๗ เมตร มีแนวโน้มลดลง
- เขื่อนเจ้าพระยา สถานี C.๑๓ ที่อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ปัจจุบันมีปริมาณน้ำไหลผ่าน ๒,๓๔๘ ลบ.ม./วินาที (เมื่อวาน ๒,๕๓๓ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที) โดยมีระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา ๑๗.๖๐ ม.รทก. (เมื่อวาน ๑๗.๖๐ ม.รทก.) แนวโน้มคงที่ ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ๑๕.๔๑ ม.รทก. (เมื่อวาน ๑๕.๗๑ ม.รทก.) แนวโน้มลดลง

สถานการณ์การน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง

- สถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขง (เมื่อบ่ายวานนี้)

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย	ระดับตลิ่ง ๑๑.๘๐ ม.	ระดับน้ำ ๒๗.๙ ม.	ต่ำกว่าตลิ่ง ๙.๐๑ ม. แนวโน้มลดลง
อ.เชียงคน จ.เลย	ระดับตลิ่ง ๑๗.๔๐ ม.	ระดับน้ำ ๗.๐๙ ม.	ต่ำกว่าตลิ่ง ๑๐.๓๑ ม. แนวโน้มเพิ่มขึ้น
อ.เมือง จ.หนองคาย	ระดับตลิ่ง ๑๒.๒๐ ม.	ระดับน้ำ ๔.๔๑ ม.	ต่ำกว่าตลิ่ง ๗.๗๙ ม. แนวโน้มลดลง
อ.เมือง จ.นครพนม	ระดับตลิ่ง ๑๒.๗๐ ม.	ระดับน้ำ ๓.๖๘ ม.	ต่ำกว่าตลิ่ง ๙.๐๒ ม. แนวโน้มลดลง
อ.เมือง จ.มุกดาหาร	ระดับตลิ่ง ๑๒.๖๐ ม.	ระดับน้ำ ๓.๗๗ ม.	ต่ำกว่าตลิ่ง ๘.๘๓ ม. แนวโน้มลดลง
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี	ระดับตลิ่ง ๑๖.๒๐ ม.	ระดับน้ำ ๖.๑๒ ม.	ต่ำกว่าตลิ่ง ๑๐.๐๘ ม. แนวโน้มลดลง

สำหรับระดับน้ำของลำน้ำในลุ่มน้ำโขงได้ลดลงสู่ภาวะปกติแล้ว ขณะนี้มีระดับน้ำอยู่ในระดับปกติ ต่ำกว่าตลิ่ง

สถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำชี

ลุ่มน้ำชี เกิดสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่สถานีมหาชนะชัย โกสุมพิสัย และ มหาสารคาม ส่วนระดับน้ำที่เสถียรมียโสธร ระดับน้ำปกติ (ต่ำกว่าตลิ่ง) คาดว่าในช่วง ๑-๓ วันข้างหน้า ระดับน้ำล้นตลิ่งในลุ่มน้ำชีลดลงที่สถานี โกสุมพิสัย มหาสารคาม และสถานีมหาชนะชัย โดยสถานีมหาสารคาม ระดับน้ำจะลดลงจนอยู่ในระดับปกติ (ต่ำกว่าตลิ่ง) ภายใน ๑-๒ วันข้างหน้า

สถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำมูล

ลุ่มน้ำมูลเกิดสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่สถานีอุบลราชธานี สตึก และ ราชไศล คาดว่า ในช่วง ๑-๓ วันข้างหน้า ระดับน้ำล้นตลิ่งในลุ่มน้ำมูลจะลดลงที่สถานีสตึก ราชไศล และอุบลราชธานี

สถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

ระดับน้ำในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา คาดว่า ในช่วง ๑-๓ วันข้างหน้า ระดับน้ำในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาอยู่ในระดับน้ำปกติ (ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง)

ผลคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนล่วงหน้า ๑-๗ วัน คาดว่า จะมีปริมาณฝนตกกระจายทั่วในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา และคาดว่าจะตกมากตลอดทั้งสัปดาห์

๕. สถานการณ์ เตือนภัย Early Warning

- ไม่มีรายงาน

๖. การให้ความช่วยเหลือ

โครงการสูบน้ำส่งน้ำสู่ทะเล ปัจจุบันได้รับสนับสนุนเครื่องสูบน้ำจากกระทรวงมหาดไทย ๑๗๖ เครื่องได้ติดตั้งและสูบน้ำส่งน้ำลงทะเลด้านตะวันตกผ่านแม่น้ำท่าจีนเป็นหลักและเสริมในด้านตะวันออกบางจุด วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ สูบน้ำได้ ๖๑๐,๖๓๘ ลบ.ม. ผลดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึง ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ รวมสูบน้ำได้ ๘,๙๗๐,๓๗๗ ลบ.ม.

เครื่องกรองน้ำที่ได้รับมอบจาก ศปภ. ๓ เครื่องได้ติดตั้งที่ คลองทวีวัฒนา และกรมทรัพยากรน้ำ มีประชาชนมารับน้ำ ๒๔,๖๗๓ คน จำนวนน้ำดื่ม ๑๒๓,๓๖๗ ลิตร

ได้แจกจ่าย Dasta Ball เพื่อการบำบัดน้ำเสียในพื้นที่ประสบอุทกภัยให้จังหวัดและประชาชนทั่วไป รวมทั้งสิ้นจำนวน ๒,๑๑๕,๔๓๕ ลูก และได้แจกจ่ายน้ำหมักชีวภาพ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๑๕,๑๖๓ ขวด

การให้ความช่วยเหลือของ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒

รถบรรทุกน้ำ ๔ คัน

- อ.ดอนพุด จ.สระบุรี ๒ คัน

จำนวน ๑๘,๐๐๐ ลิตร

สถานที่ตั้งรถผลิตน้ำ

๑. เขตทวีวัฒนา กทม. (รถผลิตน้ำ สทภ.๕) ผลิตน้ำสะอาด จำนวน ๗,๐๐๐ ลิตร

๒. ศูนย์อพยพ บริเวณศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (รถผลิตน้ำ สทภ.๕) ผลิตน้ำสะอาด จำนวน ๑๒,๐๐๐ ลิตร

๓. บ้านเกรียงไกร อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์

๔. เทศบาลดอนพุด อ.ดอนพุด จ.สระบุรี (รถผลิตน้ำ สทภ.๙) ผลิตน้ำสะอาด จำนวน ๒๐,๐๐๐ ลิตร

๕. ประตูน้้าพระอินทร์ราชา อ.คลองหลวง (รถผลิตน้ำ สทภ.๗) ผลิตน้ำสะอาด จำนวน ๖,๐๐๐ ลิตร

๖. นำเจ้าหน้าที่ สทภ.๒ จำนวน ๑๒ คน ควบคุมเครื่องสูบน้ำจำนวน ๗ เครื่อง ที่เขตทวีวัฒนา กทม.

การกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ

- สำรวจและกำจัดวัชพืชในคลองต่างๆ สนับสนุนงานระบายน้ำลงสู่ทะเล