


รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา วันที่ 21 พฤศจิกายน 2554

1) สภาพภูมิอากาศ

บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนได้ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นและอุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศา สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง ทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองกระจายและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไป ส่วนคลื่นลมในอ่าวไทยตอนล่างสูง 2-3 เมตร ขอให้ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะ 3-4 วัน (21-24 พ.ย. 54) โดยลักษณะแผนที่ภูมิอากาศแสดงดังรูปที่ 1 (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)



รูปที่ 1 แผนที่สภาพภูมิอากาศวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 (กรมอุตุนิยมวิทยา)

2) สถานการณ์ฝน

จากข้อมูลสถานการณ์ฝนในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาของวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 จากกรมทรัพยากรน้ำ กรมอุตุนิยมวิทยา และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) พบว่าบริเวณอำเภอศรีนครินทร์ กงหรา ป่าพะยอม และบางแก้ว จังหวัดพัทลุง อำเภอ สะเดา สิงหนคร นาหม่อม รัตภูมิ และหาดใหญ่ จ.สงขลา มีปริมาณฝนตกกระจายทั้งพื้นที่และตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ **12.0 - 126.4 มม.** เนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรง ทำให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองกระจายและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ดังแสดงรายละเอียดข้อมูลปริมาณฝนในตารางที่ 1

ข้อควรระวัง - ในช่วงวันที่ 21-25 พ.ย. ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนัก อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก

ตารางที่ 1 ข้อมูลสถานการณ์ฝนในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาของวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554

จำนวน	สถานี	21 พ.ย. 2554
1	ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง	45.8
2	ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง	72.8
3	บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง	12.0
4	ทต.ท่ามะเตี๋ย อ.บางแก้ว จ.พัทลุง	59.5
5	ตลาดสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา	38.8
6	ปากarro อ.สิงหนคร จ.สงขลา	44.5
7	ทุ่งขมิ้น อ.นาหม่อม จ.สงขลา	<u>126.4</u>
8	เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา	82.2
9	อบต.คลองอู่ตะเภา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา	69.0

3) ข้อมูลปริมาณน้ำในลำน้ำ

ข้อมูลปริมาณน้ำในลำน้ำของคลองต่างๆ เช่น คลองท่าแนะ คลองบางแก้ว คลองนาท่อม คลองตะโหมด คลองป่าบอน และคลองอู่ตะเภา ระดับน้ำส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากปริมาณฝนที่เพิ่มมากขึ้นในระยะนี้ ดังแสดงในรูปที่ 2 โดยอิทธิพลจากน้ำขึ้นน้ำลงในพื้นที่ทะเลน้อย และทะเลสาบสงขลาบริเวณ ลำปำ ปากarro และปากทะเลสาบสงขลา ไม่ส่งผลต่อการระบายน้ำในคลองต่างๆ (ข้อมูลจากกรมทรัพยากรน้ำ และกรมชลประทาน)



คลองอู่ตะเภาตอนล่าง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา



คลองตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง



คลองนาท่อม อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง

รูปที่ 2 ปริมาณน้ำในลำน้ำของคลองต่างๆในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

4) ข้อมูลด้านคุณภาพน้ำ

ข้อมูลด้านคุณภาพน้ำของสถานีวัดน้ำลำป่า อ.เมือง จ.พัทลุง คุณภาพน้ำโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยมีค่าปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ (DO) 1.99 mg/L ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 6.56 และค่าอุณหภูมิ 28.63 °C