

สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค ๔

รายงานสถานการณ์น้ำการช่วยเหลืออุทกภัยจากพายุน "แกมี" วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๕

สทท.๔ ส่งชุดสูบน้ำเพื่อเตรียมการช่วยเหลืออุทกภัยจากพายุ "แกมี" แล้วดังนี้

- จ.ยโสธร ๑ เครื่อง ที่อำเภอเมืองยโสธร
- จ.ร้อยเอ็ด ๑ เครื่อง ที่อำเภอจังหาร
- จ.กาฬสินธุ์ ๑ เครื่อง ที่อำเภอกมลาไสย
- จ.มหาสารคาม ๑ เครื่อง ที่อำเภอเมืองมหาสารคาม
- จ.ชัยภูมิ ๔ เครื่อง ที่อำเภอเมือง
- จ.ขอนแก่น ที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๔

สำหรับสภาพอากาศ ณ.เวลา ๑๑.๐๐ น. ทุกจุดที่ส่งเครื่องสูบน้ำไปได้ สภาพอากาศปกติ มีแดดสลับกับมีเมฆ ไม่มีฝนตกหนักแต่อย่างใด

สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค ๕

ภาพกิจกรรมการให้ความช่วยเหลือในพื้นที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๕

เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๕ นครราชสีมา กรมทรัพยากรน้ำ โดย ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ (นายสันติพร นิมกังรัตน์) ผู้อำนวยการส่วนวิชาการ (นายธีระพร วินะสนธิ) ได้ออกตรวจพื้นที่ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา และตรวจสอบสภาพลำน้ำที่มีผลกระทบต่อการเกิดอุทกภัย อ.ปักธงชัย โดยได้ตรวจลำน้ำ ลำตะกุด เขตเทศบาลเมืองปัก ลำสำลาย และลำตะคอง บริเวณตำบลตูม ซึ่งระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง ลำน้ำยังสามารถระบายน้ำได้อีกมาก และได้ตรวจเยี่ยมจุดที่เตรียมความพร้อมของเครื่องสูบน้ำ ที่ตั้งไว้ในเขตเทศบาล

เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา



ลำตะกุด ซึ่งไหลผ่านกลางเทศบาลเมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ยังมีสภาพที่สามารถรองรับน้ำได้เป็นจำนวนมาก



ลำตะกุด

สภาพบริเวณลำสาละย ก่อนจะไหลไปลำตะกุด ต.ตุม อ.ปรางค์ชัย จ.นครราชสีมา



สภาพบริเวณลำพระเพลิง ต.ตุม อ.ปรางค์ชัย จ.นครราชสีมา





การเตรียมพร้อมเครื่องสูบน้ำ

รายงานสรุปการติดตั้งเครื่องสูบน้ำในการป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมกรุงเทพมหานคร
ที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมทรัพยากรน้ำ

ลำดับ	สถานที่ติดตั้ง	ติดตั้ง	รอตติดตั้ง	จำนวน	หมายเหตุ
๑	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ขนาด ๒๐ นิ้ว จำนวน ๑๐ เครื่อง				
	๑.๑ ประตูระบายน้ำคลองหล่อแหล (ตอนบางชัน)		๒	๒	
	๑.๒ สถานีสูบน้ำคลองจิก		๑	๑	
	๑.๓ สถานีสูบน้ำพระโขนง		๑	๑	
	๑.๔ ประตูระบายน้ำคลองกะจะ (ศรีนครินทร์)		๑	๑	
	๑.๕ สถานีสูบน้ำคลองบางเขนวิภาวดีตอนขาออก	๑	๐	๑	
	๑.๖ สถานีสูบน้ำคลองบางเขนวิภาวดีตอนขาเข้า (ยาคุลท์)		๑	๑	
	๑.๗ สถานีสูบน้ำคลองบางเขนวิภาวดีตอนขาเข้า (ปรมาณู)		๑	๑	
	๑.๘ สถานีสูบน้ำคลองหลักสี่วิภาวดีตอนขาเข้า	๑	๐	๑	
	๑.๙ สถานีสูบน้ำคลองหลักสี่วิภาวดีตอนขาออก	๑	๐	๑	
	รวม			๑๐	
๒	เครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๑๐ นิ้ว ๒๐ เครื่อง				
	๒.๑ บ่อสูบน้ำสะพานพรหม (บริเวณโรงแรมเซ็นจูรี่)	๑	๐	๑	
	๒.๒ สำนักงานเขตจอมทอง		๑	๑	ส่งเครื่องครบแล้ว
	๒.๓ สำนักงานเขตสะพานสูง		๓	๓	ส่งแล้ว ๒ เครื่อง
	๒.๔ สำนักงานเขตคลองสามวา		๔	๔	ส่งเครื่องครบแล้ว
	๒.๕ สำนักงานเขตประเวศ		๕	๕	ส่งเครื่องครบแล้ว
	๒.๖ สำนักงานเขตลาดกระบัง		๒	๒	
	๒.๗ กองเครื่องจักรกล สำนักงานการระบายน้ำ		๔	๔	
	รวม			๒๐	
๓	เครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๘ นิ้ว ๒๐ เครื่อง				
	๓.๑ บ่อสูบน้ำสะพานพรหม (บริเวณโรงแรมเซ็นจูรี่)	๑	๐	๑	
	๓.๒ บ่อสูบน้ำแยกพระรามเก้า	๑	๐	๑	
	๓.๓ สำนักงานเขตดินแดง		๑	๑	
	๓.๔ สำนักงานเขตสะพานสูง		๒	๒	ส่งเครื่องครบแล้ว
	๓.๕ สำนักงานเขตลาดกระบัง		๔	๔	
	๓.๖ สำนักงานเขตคลองสามวา		๒	๒	
	๓.๗ สำนักงานเขตประเวศ		๒	๒	
	๓.๘ สำนักงานเขตจอมทอง		๒	๒	
	๓.๙ สำนักงานเขตทวีวัฒนา		๑	๑	
	๓.๑๐ สำนักงานเขตบางแค		๑	๑	
	๓.๑ สำนักงานเขตห้วยขวาง		๑	๑	
	๓.๑ เขตพระราชฐาน พระตำหนักเดโชชัย ดอนเมือง	๒	๐	๒	
	รวม			๒๐	
	รวมทั้งหมด	๘	๔๒	๕๐	
ผู้รายงาน	วรวิษญ์(สบจ.) ๐๘๕-๑๑๒๒-๔๒๒,อาสา(กทม.) ๐๘๑-๘๒๐-๔๕๕๒	หมายเหตุ: รับข้อมูลจาก กทม. Update ทุกวัน/เวลา๑๓.๐๐น.			
วันที่/เวลา	๗/๑๐/๒๐๑๒ ๑๓:๕๑ น.				