


รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา วันที่ 9 มกราคม 2556

1) สภาพภูมิอากาศทั่วไป

บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ มีกำลังอ่อนลง ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้นโดยทั่วไปกับมีหมอกในตอนเช้า ยกเว้นภาคเหนือยังคงมีอากาศหนาวเย็น สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลาง พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทย ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำ ปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปมีฝนกระจาย อนึ่ง ในช่วงวันที่ 10-12 มกราคม 2556 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีน จะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้ ทำให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก มีอากาศหนาวเย็นลง อุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส

สภาพอากาศภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) ทางตอนล่างของภาคตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป : มีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 30 ของพื้นที่ โดยลักษณะแผนที่ภูมิอากาศ วันที่ 9 มกราคม 2556 เวลา 07.00 น. แสดงดังรูปที่ 1 (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา)



รูปที่ 1 แผนที่สภาพภูมิอากาศวันที่ 9 มกราคม 2556 (กรมอุตุนิยมวิทยา)

2) สถานการณ์ฝน

จากข้อมูลสถานการณ์ฝนในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาของวันที่ 9 มกราคม 2556 จากกรมทรัพยากรน้ำ กรมอุตุนิยมวิทยา และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) พบว่า มีฝนตกเล็กน้อยในบางพื้นที่ โดยบริเวณอำเภอ ป่าพะยอม ศรีนครินทร์ ศรีบรรพต และกงหรา จังหวัดพัทลุง อำเภอสะเดา หาดใหญ่ เทพา และอำเภอเมือง จ.สงขลา มีปริมาณฝน 0.00 – 0.50 มม. ดังแสดงรายละเอียดข้อมูลปริมาณฝนใน ตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ข้อมูลสถานการณ์ฝนในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ณ วันที่ 9 มกราคม 2556 เวลา 07.00 น.


ลำดับ	สถานี	9 ม.ค.2556
1	บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง	0.00
2	คลองนาท่อม อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง	0.00
3	คลองท่าแนะ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง	0.00
4	คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง	0.20
5	อุตะเภาดอนบน อ.สะเดา จ.สงขลา	0.00
6	อุตะเภาดอนล่าง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา	0.00
7	อ.เทพา จ.สงขลา	0.50
8	ต.บ่อয়ง อ.เมือง จ.สงขลา	“ฝ”

หมายเหตุ “ฝ” คือ ฝนวัดปริมาณไม่ได้(ต่ำกว่า 0.1 มิลลิเมตร)

3) ข้อมูลปริมาณน้ำในลำน้ำ

ระดับน้ำของแม่น้ำในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ปัจจุบันสถานการณ์น้ำโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่ยังคงมีสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งและท่วมขังบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณสถานีบางแก้ว จ.พัทลุง คาดว่า ในช่วง 1-3 วันข้างหน้า ระดับน้ำมีแนวโน้มลดลง ซึ่งสภาพน้ำในแม่น้ำดังแสดงใน รูปที่ 2


สถานีคลองอู่ตะเภาตอนล่าง - อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
(ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา)



สถานีคลองนาท่อม - อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
(ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา)



สถานีตะโหมด (ท่าเขียด) - อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
(ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา)



รูปที่ 2 ปริมาณน้ำในลำน้ำของคลองต่างๆในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

4) ข้อมูลด้านคุณภาพน้ำ

ข้อมูลด้านคุณภาพน้ำของสถานีปากทะเลสาบสงขลา (ศูนย์อนุรักษ์ประมงทะเล) อ.สิงหนคร จ.สงขลา คุณภาพน้ำโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยมีค่าปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ (DO) 1.49 mg/L ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 5.01 และค่าอุณหภูมิ 28.97 °C