



รายงานการติดตามสถานการณ์ปริมาณน้ำท่าและน้ำฝนประจำวัน ที่ 20 พฤศจิกายน 2557

1. สถานการณ์น้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning)

1.1 สถานการณ์น้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยล่วงหน้า ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 เวลา 7.00 น.

สถานีเตือนภัย	ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด		ระดับสถานการณ์การเตือนภัย
	เวลาสะสม (ชม.)	ปริมาณฝน (มม.)	
บ้านท่าจีน ต. ทต.น้ำน้อย อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา	12	44.5	ปกติ
บ้านชะรัด ต. ชะรัด อ. กงหรา จ. พัทลุง	24	109.0	ปกติ

1.2 การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning)

ลำดับสถานี	ลำดับหมู่บ้าน	บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ระดับการเตือนภัย	วันที่	เวลา	ปริมาณฝนย้อนหลัง ๑๒ ชั่วโมง
๑	๑	บ้านโคกไทร	คลองเฉลิม	กงหรา	พัทลุง	๑. เตือนภัยสีเขียว	๒๐ พ.ย. ๕๗	๐๑.๔๐ น.	๙๙.๐ มม.
	๒	บ้านน้ำตกไพรวัลย์	คลองเฉลิม	กงหรา	พัทลุง				
	๓	บ้านคลองหะหลัง	คลองทรายขาว	กงหรา	พัทลุง				
	๔	บ้านหน้าวัง	คลองทรายขาว	กงหรา	พัทลุง				
๒	๑	บ้านชะรัด	ชะรัด	กงหรา	พัทลุง	๑. เตือนภัยสีเขียว	๒๐ พ.ย. ๕๗	๐๑.๔๓ น.	๙๙.๐ มม.
	๒	บ้านต้นประดู่	ชะรัด	กงหรา	พัทลุง				
	๓	บ้านวังปริง	ชะรัด	กงหรา	พัทลุง				
	๔	บ้านหัวหรั่ง	ชะรัด	กงหรา	พัทลุง				
	๕	บ้านท่ายาง	ชะรัด	กงหรา	พัทลุง				
	๖	บ้านหูละ	ชะรัด	กงหรา	พัทลุง				
	๗	บ้านสะพานแก้ว	ชะรัด	กงหรา	พัทลุง				

2. สถานการณ์น้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

หน่วยงาน	ข้อมูลที่รายงาน
กรมอุตุนิยมวิทยา	ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด 161.0 มม. ที่สถานีตรวจอากาศเกษตร จังหวัดพัทลุง การพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 04.00 น. วันที่ (20 พ.ย.57) แจ้งว่า บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนเริ่มมีกำลังอ่อนลง แต่ยังคงทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า ประกอบกับลมตะวันตกในระดับบนพัดปกคลุมภาคเหนือ ทำให้มีอากาศเย็นลงและอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้เริ่มมีกำลังอ่อนลง แต่ยังคงทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง

