



รายงานการติดตามสถานการณ์ปริมาณน้ำท่าและน้ำฝนประจำวัน ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

๑. สถานการณ์น้ำฝน และการเตือนภัยจากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning)

๑.๑ สถานการณ์น้ำฝนจากการตรวจวัดของสถานีเตือนภัยล่วงหน้า ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๗.๐๐ น.

สถานีเตือนภัย	ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด		ระดับสถานการณ์การเตือนภัย
	เวลาสะสม (ชม.)	ปริมาณฝน (มม.)	
บ้านไผ่เชือ ต.เขาพระ อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช	๑๒	๘๐.๕	ปกติ
บ้านไผ่เชือ ต.เขาพระ อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช	๒๔	๘๐.๕	ปกติ

๑.๒ การเตือนภัยจากสถานีเตือนภัย จากสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning)

ลำดับสถานี	รหัสสถานี	บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ระดับการเตือนภัย	วันที่	เวลา	ปริมาณฝน ย้อนหลัง ๑๒ ชั่วโมง
๑	STN๐๕๐๓	บ้านนางเอื้อย	กระทุง	พิปูน	นครศรีธรรมราช	๑. เตือนภัยสีเขียว	๑ ต.ค. ๕๘	๐๕.๓๘ น.	๒.๙๗ ม.
		บ้านคู้วังวู้	ควนกลาง	พิปูน	นครศรีธรรมราช	๒. เตือนภัยสีเหลือง	๑ ต.ค. ๕๘	๐๗.๒๘ น.	๓.๐๑ ม.
		บ้านนาเขลียง	นาเขลียง	ฉวาง	นครศรีธรรมราช				(ระดับน้ำ)
		บ้านต้นโพธิ์	นาแว	ฉวาง	นครศรีธรรมราช				
		บ้านฝ้ายท่า	นาแว	ฉวาง	นครศรีธรรมราช				

๒. สถานการณ์น้ำฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยา

หน่วยงาน	ข้อมูลที่รายงาน
กรมอุตุนิยมวิทยา	ปริมาณฝนตกสะสมสูงสุด ๔๐.๘ มม. ที่สถานีตรวจอากาศอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี การพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา ๐๔.๐๐ น.วันนี้ (๑ ต.ค. ๕๘) แจ้งว่า ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนหนาแน่น และมีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังอ่อน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนลดลง